

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/kolo-zebate-makita-227631-2-p-13881.html>



Koło zębate Makita 227631-2

Cena brutto	53,43 zł
Cena netto	43,44 zł
Numer katalogowy	227631-2
Kod producenta	227631-2
Rodzaj	koło zębate
Kod producenta	227631-2
Marka	Makita

Opis produktu

□ Koło zębate Makita o numerze katalogowym 227631-2 jest oryginalnym produktem przeznaczonym do modeli szlifierek kątowych Makita 9565H i 9565HR. Oto szczegółowy opis zastosowania tego koła zębatego:

Specyfikacja produktu:

- **Numer katalogowy:** 227631-2
- **Producent:** Makita
- **Typ produktu:** Koło zębate
- **Kompatybilność:** Szlifiereki kątowe Makita 9565H, 9565HR

□□□□□□□□□□□□



➔ Zastosowanie:

Koło zębate 227631-2 jest kluczowym elementem w mechanizmie przekładni szlifierek kątowych. Jego główne funkcje to:

1. **Przekazywanie napędu:** Koło zębate przenosi moc z silnika na tarczę szlifierską, umożliwiając jej obracanie i skuteczne wykonywanie pracy.
2. **Redukcja prędkości:** W przekładni zębatej koło zębate pełni rolę reduktora prędkości, co pozwala na uzyskanie optymalnej prędkości obrotowej tarczy szlifierskiej.
3. **Zwiększenie momentu obrotowego:** Poprzez zmniejszenie prędkości obrotowej, koło zębate zwiększa moment obrotowy, co poprawia wydajność szlifierki przy ciężkich pracach szlifierskich.



→ Modele kompatybilne:

- **Makita 9565H:** Jest to model szlifierki kątowej o mocy 1400 W, przeznaczony do ciężkich prac szlifierskich i cięcia. Wyposażony w system ochrony przed pyłem i ergonomiczną konstrukcję.
- **Makita 9565HR:** Podobnie jak model 9565H, 9565HR to szlifierka kątowa o mocy 1400 W, ale dodatkowo wyposażona w system antywibracyjny AVT, który zwiększa komfort pracy i zmniejsza zmęczenie użytkownika.

□□□□□□□□□□□□

→ Wymiana koła zębatego:

Regularne użytkowanie szlifierek kątowych prowadzi do zużycia elementów mechanicznych, w tym kół zębatach. Wymiana koła zębatego jest konieczna, gdy zauważymy spadek wydajności narzędzia, hałas podczas pracy lub wibracje. Proces wymiany wymaga dostępu do wewnętrznych mechanizmów szlifierki, dlatego zaleca się, aby był przeprowadzony przez wykwalifikowany serwis.

GALERIA PRODUKTU:

