

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/metabo-glowica-wrzeciona-do-szlifierki-ge-710-plus-p-13839.html>



Metabo głowica wrzeczona do szlifierki GE 710 Plus

Cena brutto	165,00 zł
Cena netto	134,15 zł
Numer katalogowy	316065220
Kod producenta	316065220
Rodzaj	głowica
Rodzaj głowicy	inny
Kod producenta	316065220
Rodzaj łożyska	kulkowe
Marka	Metabo

Opis produktu

/ Metabo głowica wrzeczona do szlifierki prostej GE 710 Plus

- **Producent: Metabo**
- **Kod producenta: 316065220**
- **Pozycja na schemacie: 61 -GE 710 Plus (00616000)**

Zastosowanie:

Szlifierka prosta

- **GE 710 Plus (00616000)**
- **GE 710 Plus (00616180)**
- **GE 710 Plus (00616190)**
- **GE 710 Plus (00616250)**
- **GE 710 Plus (00616310)**
- **GE 710 Plus (00616380)**
- **GE 710 Plus (00616390)**
- **GE 710 Plus (00616420)**
- **GE 710 Plus (21042000)**
- **GEP 710 Plus (00617000)**
- **GEP 710 Plus (00617001)**
- **GEP 710 Plus (00617390)**
- **GEP 710 Plus (00617391)**
- **GEP 710 Plus (00617420)**
- **GEP 710 Plus (00617421)**
- **GE 950 G Plus (00618000)**
- **GE 950 G Plus (00618180)**
- **GE 950 G Plus (00618190)**
- **GE 950 G Plus (00618250)**
- **GE 950 G Plus (00618310)**
- **GE 950 G Plus (00618380)**
- **GE 950 G Plus (00618390)**
- **GE 950 G Plus (00618420)**
- **GEP 950 G Plus (00627000)**
- **GEP 950 G Plus (00627001)**
- **GEP 950 G Plus (00627390)**
- **GEP 950 G Plus (00627391)**

-
- **GEP 950 G Plus (00627420)**
 - **GEP 950 G Plus (00627421)**

Lista części do GE 710 Plus (00616000)

Pozycja Ilość Numer urządzenia Opis

1 ; 1 ; 316062280 ; WIRNIK Kompl., 230V 36

2 ; 1 ; 311012230 ; STOJAN Kompl. 28

3 ; 1 ; 344493180 ; PRZEWÓD Z CEE WTYCZKA 27

4 ; 1 ; 344097360 ; OSŁONA PRZECIWZGIĘCIOWA PRZEWODU 11

5 ; 1 ; 343362490 ; OPASKA ZACISKOWA PRZEWODU 12

6 ; 1 ; 141117060 ; BLACHOWKRĘT SOCZEWKOWY 12

7 ; 2 ; 344498880 ; SPLOTKA Kompl. 11

8 ; 1 ; 315013660 ; OBUDOWA SILNIKA 22

9 ; 1 ; 343430940 ; PRZESUWKA 11

10 ; 1 ; 343397810 ; SUWAK WYŁĄCZNIKA,H/L 11

11 ; 1 ; 143115690 ; ŁOŻYSKO KULKOWE,6x19x6 13

12 ; 1 ; 344097870 ; TULEJKA GUMOWA 11

13 ; 1 ; 343436590 ; PODKŁADKA 13

14 ; 1 ; 143114880 ; ŁOŻYSKO KULKOWE 8X22X 7 14

15 ; 1 ; 343430910 ; POKRYWA SILNIKA 2 - CZĘŚCIOWA 20

16 ; 3 ; 141113180 ; BLACHOWKRĘT SOCZEWKOWY 11

17 ; 4 ; 141117060 ; BLACHOWKRĘT SOCZEWKOWY 12

19 ; 1 ; 315202620 ; KOŁNIERZ ŁOŻYSKA 25

20 ; 1 ; 344160400 ; KLUCZ 16

22 ; 1 ; 344099150 ; RĘKOJĘŚĆ 19

23 ; 1 ; 316051730 ; GŁOWICA WRZECIONA Kompl. 38

24 ; 1 ; 343082840 ; MODUŁ ELEKTRONIKI,230V 31

25 ; 1 ; 343409640 ; WYŁĄCZNIK 19

26 ; 2 ; 316046890 ; SZCZOTKOTRZYMACZ Kompl. wyłączany,230V 22

27 ; 1 ; 316046900 ; SZCZOTKA (ODLACZALNA) WYŁĄCZANY 22

29 ; 1 ; 630820000 ; Zacisk mocujący 6 mm z nakrętką mocującą

30 ; 1 ; 316062270 ; ZABIERAK KOMPL. 24

31 ; 1 ; 344099140 ; AMORTYZATOR 13

35 ; 1 ; 338057490 ; TABLICZKA ZNAMIONOWA 11

61 ; 1 ; 316065220 ; GŁOWICA WRZECIONA Kompl. 33

62 ; 1 ; 143115930 ; ŁOŻYSKO KULKOWE 19

63 ; 1 ; 143111090 ; ŁOŻYSKO KULKOWE 10X 30X 9 24

64 ; 1 ; 141180370 ; PIERŚCIEN SEEGERA 11

65 ; 1 ; 143115490 ; PODKŁADKA 11

66 ; 1 ; 341071300 ; Kupplungsstueck 18

70 ; 1 ; 143115470 ; PODKŁADKA 11

71 ; 1 ; 316051700 ; Luefter mit Staubschutzkorb 17

75 ; 1 ; 316059800 ; BLOKADA WRZECIONA 21

80 ; 1 ; 330002060 ; WENTYLATOR 14

98 ; 2 ; 143195530 ; O - RING 11

1001 ; 1 ; 338505710 ; PLAN OKABLOWANIA



